

Mikulášovice č. p. 357



Mikulášovice č. p. 357 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 357 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	357
Číslo parcelní:	502
GPS souřadnice:	50.96732,14.35052 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází na západní hranici centra Mikulášovic. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	19,1 x 12,5
Počet podlaží:	1 + Polopatro
Konstrukce podstavky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna:	NE
Obložení štítů:	ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Polopatrový, podsklepený, trojdílný dvoutraktový objekt z 2. pol. 19. stol. má půdorys chlévního typu. Díl světnice je roubený (původně i s kontrastní výmazkou) a s dochovanou podstávkovou konstrukcí jednoduchého typu. Zbylé díly jsou zděné. Na dvorní straně nad středním dílem síně se v patře nachází zděná komora se samostatnou sedlovou střechou. Patro nad světnicí je pravděpodobně hrázděné s dřevěným bedněním s kontrastním laťováním. Zbylé patrové části jsou zděné. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s mírnějším sklonem. Původní eternitová střešní krytina byla nahrazena krytinou ze šablon z asfaltové šindele. Štíty jsou obloženy dřevěným bedněním s kontrastním laťováním. Ve stěnách byla vyměněna původní dřevěná dvoukřídla okna za jednokřídla plastová okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Střední
-----------------------------	---------

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Osazená plastová jednokřídla okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaný statek
- + Roubená světnice
- + Dochovaná konstrukce podstavky
- + Kontrastní laťování u dřevěného bednění

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje usedlosti v patrovém podstávkovém domě na Šluknovsku, po rehabilitaci oken a střešní krytiny možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 357 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 357 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	6/2017 - S. Šulcová 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-357

Poznámky



Mikulášovice č. p. 357 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 357 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)