

# Brtníky č. p. 204



Brtníky č. p. 204 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 204 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	204
Číslo parcelní:	60
GPS souřadnice:	50.94689,14.43772 (WGS-84)
Poloha:	Tento objekt stojí na západní hranici středu obce Brtníky, dál od hlavní komunikace a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Špatný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	12,2 x 8,6
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Sestavovaná břidlice

### Popis

Přízemní, trojdílný, roubený podstávkový dům komorového typu pochází z 2. poloviny 18. století (1785). Všechny tři díly jsou zde roubené s dochovanou konstrukcí podstávky vč. vodorovného dřevěného bednění. Na dvorní straně je ke druhému a třetímu dílu přistavěn přízemní zděný přístavek s pultovou střechou, nově doplněný o dřevěnou konstrukci s masivním zasklením „zimní zahrada“. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá břidlicí, doplněná jedním sedlovým vikýřem uprostřed. Oba štíty jsou obloženy šablonkami z přírodní břidlice. Z uliční strany je objekt ve sledovaném období (2003-2024) doplněn malým dřevěným zádveřím s vlastní sedlovou stříškou. Okna v roubené části jsou dřevěná, dvoukřídlá, s dělením do latinského kříže, ve štítech pak dřevěná, dvoukřídlá šestitabulková okna.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

## Zhodnocení

**Stupeň neregulovaných změn:** Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Zimní zahrada

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
- + Břidlicové obložení štítů
- + Břidlicová krytina vč. kolmé olemování
- + Dřevěná dvoukřídlá okna

### Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 204 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 204 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2018 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-204](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-204)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 134 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 204 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)